

KOTKA Paimenportti

maakaapelikaivannon kaivamistyön
arkeologinen valvonta Kotka Sokeritehdas
(1000007610) muinaisjäännöksen kohdalla

2021



Janne Soisalo



Tilaaaja: Welado Oy


Sisältö

Perustiedot	2
Valvonta	3
Kuvat	4

Kansikuva: Kaivannon sijainti maastossa.


Perustiedot

- Alue:** Kotkan Paimenportti, Sokeritehdas nimisen muinaisjäännöksen (mj. rek. 1000007610) kohdalla ja liepeillä.
- Tarkoitus:** Valvoa tuleeko maakaasuputken muutokseen liittyvän maan kaivamistyön johdosta esille muinaisjäännöstä, joka vaatii tarkempia tutkimuksia.
- Työaika:** Maastotyö: 20.4.2021
- Tilaaja:** Welado Oy
- Tekijät:** Mikroliitti Oy, Maastotyö: Janne Soisalo, Raportti: Taika-Tuuli Kaivo
- Tutkimuslupa:** MV/34/05.04.01.02/2021
- Aikaisemmat tutkimukset:** Ahvenisto, T. inventointi 1967, Vuoristo, K. inventointi 2007
- Tulokset:** Kaivualueen maannos oli jo kertaalleen kaivettua maakaasulinjan asennuksen yhteydessä tai muualta tuotua. Tästä johtuen valvonnan aikana ei tullut esiin mitään havaintoja paikalla sijainneesta hautausmaasta tai yksittäisistä haudoista eikä maakaasulinjan kohdalla ei ole voinut säilyä ehjiä hautauksia. Paikalla sijainneeseen hautausmaahan liittyviä hautauksia saattaa olla vielä säilyneenä Liitulahden tien ja sen itäpuolella kulkevan kevyenliikenteenväylän alla.



Valvonnassa kaivettavat maakaapelilinjaosuudet vihreä ympyrän sisällä.

Selityksiä: Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartat ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 4/2021, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 4/2021. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat ovat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä. Valokuvaaja: Janne Soisalo.




Kaivualueen sijainti vihreän ympyrän sisällä.

Valvonta

Kotkan Paimenportissa Suoritettiin maakaasuputken kaivannon kaivamistyö Kotka Sokeritehdas (1000007610) muinaisjäännöksen kohdalla. Kyseessä on mahdollisesti tuhoutunut 1800-luvun kalmistokohde. Kalmiston laajuus on tuntematon ja se on suojeltu pistekohteena, joka viittaa mahdolliseen paikalla olleeseen hautakiveen. Kymenlaakson Museon antaman lausunnon (18. 3. 2021, D/14/11.05. 00.00/2021) mukaisesti paikalla edellytettiin olevan arkeologinen valvonta kaivuutyön ajan. Welado Oy tilasi valvonnan Mikroliitti Oy:lta. Museovirasto antoi tutkimusluvan kaivutyön arkeologiselle valvonnalle 14.4.2021 (MV/34/05.04.01.02/2021). Janne Soisalo valvoi putken esiin kaivua 20.4.2021 valvonnan kannalta hyvissä olosuhteissa.


Paikalla kulkeva maakaasuputki on rakennettu vuonna 1984, jolloin sen ympärillä oleva maa on kaivettu ainakin 2,5 metrin syvyyteen nykyisestä maanpinnasta. Lisäksi kaivanto on ollut useita metrejä leveä. Valvonnan aikana maakaasuputken päällä ollut maa poistettiin kaivinkoneella, jotta putki saatiin riittävästi esille sen sijainnin selvittämiseksi. Kaivanto oli kooltaan noin 3 metriä leveä ja noin 15 metriä pitkä. Kaivaminen tapahtui 1,5 metriä leveällä kauhalla, varovasti maata poistaen 5 cm paksuisina siivuina edeten putken läheisyyteen asti. Tämän jälkeen putken pinta kaivettiin paikoin esiin lapiolla.

Kaikki valvonnan aikana kaivettu maa oli jo aiemmin kaivettua maakaasulinjan rakentamisen yhteydessä. Syvemmällä ollut, putkea ympäröinyt hiekka oli muualta tuotua. Valvonnan aikana ei tullut esiin lainkaan kaivamatonta maata ja tästä syystä mitään havaintoja paikalla sijainneesta hautausmaasta tai yksittäisistä haudoista ei voitu tehdä. Maakaasulinjan kohdalla ei ole voinut säilyä ehjiä hautauksia, sillä maa on kaivettu sen rakentamisen yhteydessä syvälle. Paikalla tehtyjen havaintojen perusteella näytti siltä, että maakaasulinjan rakennustoissa maata on kaivettu lähes sen itäpuolen kallioon saakka. Paikalla sijainneeseen hautausmaahan liittyviä hautauksia saattaa kuitenkin olla vielä säilyneenä Liitulahdentien ja sen itäpuolella kulkevan kevyenliikenteenväylän alla.



Kaivualueen sijainti sekä muinaisjäännöksen sijainti kaivualueella.

Kuvat



Vasen: Tulevan kaivannon paikka.

Oikea: Muinaisjäännösrekisterissä hauta merkitty kuvan oikeaan reunaan teiden väliin.



Vasen: Kaivuun aloitus. *Oikea:* Edennyt kaivu.



Vasen: Putken sijainti tarkastettiin reikien avulla Taustalla kaivannon länsiprofiili hautauksen kohdalla.
Oikea: Esiin tullut putkea ympäröivä hiekka.



Vasen ja oikea: Valmis kaivu.

3.12.2020

Janne Soisalo, Taika-Tuuli Kaivo
Mikroliitti Oy